

Special Clean

Šalina purvą, tepalus, riebalus, vašką ir kt.
Daro paviršių matinį ir gerina naujos dažų dangos sukibimą su juo
Galima naudoti kaip buitinį valiklį

Šarminis valiklis



TECHNINIAI DUOMENYS	
Paskirtis	Naujiems ir dažytiems paviršiams. Tinka sienoms, grindims, durims, langų rėmams, baldams, fasadų plokštėms, metaliniams paviršiams, valtims ir kt. Netinka naujai cinkuotai stogų dangai.
Įrankiai	Teptukas, šepetys arba kempinė.
Įrankių valymas	Iš karto po naudojimo pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir plaukite vandeniu.
Sandėliavimas	Saugokite nuo šalčio.
Tinkamumo naudoti trukmė	Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje iki tinkamumo naudoti termino pabaigos (tinkamumo naudoti terminas nurodytas ant pakuotės).
Tankis	1 kg/l (ISO 2811).
Pakuočių dydžiai	1 l

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

DENGIMO SĄLYGOS

Saugokite, kad nepatektų ant stiklo ir koroduojančiųjų paviršių. Ploviklis neturi išdžiūti ant paviršiaus, todėl jį naudodami venkite tiesioginių saulės spindulių.

DENGIMAS

VALYMAS

Naujas metalinis paviršius ir vandeniniais dažais dažytas paviršius

Valiklį skieskite vandeniu santykiu 1:10. Nuvalytą paviršių nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.

Alkidiniais ir aliejiniais dažais dažytas paviršius

Valiklį naudokite neskiestą ir leiskite jam veikti 1–2 min. Paviršių nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.

Valykite šepčiu, kempine arba teptuku.

Buitinis valymas

Skieštą vandeniu (santykiu 1:10) galima naudoti kaip buitinį valiklį. Pastaba! Prieš naudojant rekomenduojama išbandyti mažame plotelyje. Apsaugokite paviršius (pvz., stiklą), kuriems didelio šarmingumo valiklis gali pakenkti.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS



Pavojinga

UN 1719

Contains: kalio hidroksidas, dinatriometasilikato pentahidratas. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių/veido apsaugos priemones. Esant nepakankamam vėdinimui naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. PRARIJUS: Išskalauti burną NESKATINTI vėmimo. PATEKUS ANT ODO (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. O nuplauti vandeniu arba čiurkšle. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsdami skambinkite į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreipkitės į gydytoją.

Skystus likučius priduoti sunaikinimui į vietinių taisyklių nurodytą kenksmingų medžiagų surinkimo vietą. Tuščią sausą tarą priduoti antriniam perdirbimui arba išmesti, laikantis vietinių taisyklių. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenį ir dirvožemį.

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018