

Special Solvent Spray

Dažų skiediklis

Džiūdamas greitai garuoja
Silpno kvapo

Dažų skiediklis alkidiniams dažams ir lakui skiesti dengiant purkštuvu.



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	Alkidiniams dažams ir lakui skiesti dengiant purkštuvu. Taip pat tinka dažymo įrankiams, detalėms, dalims, iš natūralių medžiagų pagamintiems daiktams ir nedidelio ploto paviršiams valyti.
Skiediklis	Naudokite kaip nurodyta gaminio, kurį skiedžiate, instrukcijoje.
Sandėliavimas	Atsparus šalčiui.
Tinkamumo naudoti trukmė	Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje iki tinkamumo naudoti termino pabaigos (tinkamumo naudoti terminas nurodytas ant pakuotės).
Tankis	0,7 kg/l (ISO 12185).
Pakuočių dydžiai	1 l



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

DENGIMAS

Tinka riebalams, tepalams arba sakams valyti nuo dažytų, medinių ir metalinių paviršių. Prieš valydami dažytą paviršių išbandykite valiklį mažame plotelyje. Paruošimas. Sumaišykite 0,1 l valiklio su 10 l pagal instrukciją paruošto ploviklio.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS



Pavojinga

UN 1268

Contains: Angliavandeniliai, C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai. Labai degūs skystis ir garai. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Dirgina odą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių/veido apsaugos priemones. PRARIJUS: Nedelsdami skambinkite į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ kreipkitės į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. Laikyti užrakintą.

Skystus likučius priduoti sunaikinimui į vietinių taisyklių nurodytą kenksmingų medžiagų surinkimo vietą. Tuščią sausą tarą priduoti antriniam perdirbimui arba išmesti, laikantis vietinių taisyklių. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenį ir dirvožemį.

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018